



Gleichstrommotoren mit PM P2Z...

Ohne Lüfter



Mit Lüfter



Typ	Leistung (W)	Spannung (V)	Drehzahl (1/min)	Schutzart	Betrieb	Drehrichtung	Bemerk.
P2ZX525	1100	24	2800	IP20	S2 60min	beide	
P2ZX527	1100	24	2800	IP20	S2 60min	beide	
P2ZX555	1100	36	2800	IP54	S2 90min	CCW	Lüfter
P2ZX573	750	24	2000	IP20	S1	CW	